









Estudio “Medición y Análisis de Variables de Operación, Asociados al Sistema de Transporte Público Mayor Urbano de La Serena y Coquimbo”

Anexos 7-3: Perfiles de Velocidad por Servicio





Lincosur 1 - 7







Lincosur 2 - 4







Lincosur 5B







Lincosur 6







Lincosur 8 - 3







Lincosur 8 - 3 - 11




Lincosur 9C







Lincosur 12







Lincosur Caleta San Pedro







Lisanco 1 - 6







Lisanco 6 - 1 - 5







Lisanco Hospital







Lisanco San Juan







Liserco 1 - 6







Liserco 2







Liserco 3 - Villa Las Canteras



Liserco 6 - 1 - 5



Liserco 7 - 4B



Liserco 8 - 4A

